Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

#### СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» О.Ф. Тюрина

«05» сентября 2016 г.

### **УТВЕРЖДАЮ**

Директор
ГБОУ АО «Школа-интернат № 3
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
И.В. Рябов

«06» сентября 2016 г.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С МУФЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧЬЮ

ИОТ-019-2016

#### 1.Общие требования охраны труда

- 1.1.Инструкция составлена в соответствии с требованиями Приложения «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда» к постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2002 г. №80 и Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. Министерством труда и социального развития РФ 13.05.2004 г.
- 1.2.К работе с муфельной электропечью допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.3.К самостоятельной работе с муфельной электропечью обучающиеся не допускаются.
- 1.4. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.5. При работе с муфельной электропечью возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
  - ожоги тела и глаз расплавленным металлом или шлаком;
  - отравление токсичными газами при отсутствии вентиляции;
  - поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса муфельной электропечи.
- 1.6. При работе с муфельной электропечью должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:
  - халат хлопчатобумажный или фартук с нарукавниками,
  - берет,
  - рукавицы брезентовые,
  - защитные очки.
- 1.7.В помещении с муфельной электропечью должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
- 1.8. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места первичных средств пожаротушения. Помещение для работы с муфельной электропечью должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения:
  - огнетушителем,
  - ящиком с песком,
  - емкостью с водой.
- 1.9.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации общеобразовательной организации. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации.
- 1.10.В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

#### 2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
- 2.2.Подготовить инструмент, оборудование и материалы, убрать с рабочего места все лишнее.
- 2.3. Убедиться в наличии и надежности соединения защитного заземления с корпусом муфельной электропечи.
- 2.4.Осмотреть муфельную электропечь и проверить исправную ее работу.
- 2.5.Включить вытяжную вентиляцию.

#### 3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1.Не заполнять ковш доверху металлом.
- 3.2. При контроле плавления металла в печи пользоваться специальными очками или смотровым стеклом.
- 3.3. При вынимании ковша из печи стоять на безопасном расстоянии от расплавленного металла, переносить ковш с расплавленным металлом осторожно, не расплескивая жидкий металл.
- 3.4.Стоять, возможно, дальше от заливаемой или только что залитой расплавленным металлом формы.
- 3.5.Не допускать ударов по ковшу с расплавленным металлом.
- 3.6.Не оставлять металл на дне ковша, не ставить ковш на сырое место.
- 3.7. Шлак и остатки металла счищать только сухими и подогретыми счищалками.
- 3.8.Не вводить в ковш с расплавленными материалами холодные материалы.
- 3.9.Случайно пролитый расплавленный металл убрать немедленно.

# 4. Требование охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При неисправной работе муфельной электропечи, а также нарушении заземления ее защитного корпуса немедленно прекратить работу, выключить электропечь и после ее остывания устранить возникшую неисправность.
- 4.2.В случае разлива расплавленного металла и возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации общеобразовательной организации и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации общеобразовательной организации.
- 4.4.При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации.

# 5.Требования охраны труда по окончании работы

5.1.Отключить муфельную электропечь от сети и после ее остывания привести в порядок рабочее место.

- 5.2.Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.