


**СОГЛАСОВАНО**

Председатель профкома  
ГБОУ АО «Школа-интернат № 3  
для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья»

  
О.Ф. Тюрина  
«08» сентября 2016 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для  
обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья»

  
И.В. Рябов  
«09» сентября 2016 г.



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА КОПИРОВАЛЬНО-  
МНОЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ (КМА)**

**ИОТ-039-2016**

## **1. Общие требования охраны труда**

1.1. Инструкция составлена в соответствии с требованиями Приложения «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда» к постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2002 г. №80 и Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. Министерством труда и социального развития РФ 13.05.2004 г.

1.2. К самостоятельной работе на копировально-множительной аппаратуре (далее – КМА) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, инструктаж и проверку знаний по электробезопасности с присвоением 1 квалификационной группы, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств КМА, не допускаются.

1.3. Лица, допущенные к работе на КМА, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.4. Работа на КМА относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- поражение электрическим током;
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.

1.5. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и вентиляции воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв. м, при кубатуре не менее 15 куб. м. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания не менее 1,0 м. Все КМА должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.6. Лица, работающие на КМА, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.7. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить КМА от сети и сообщить об этом администрации общеобразовательной организации.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся администрации общеобразовательной организации, оказать первую доврачебную помощь и, при необходимости, доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.9. В процессе работы на КМА соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний и правил охраны труда.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на КМА.
- 2.2. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.
- 2.3. Провести осмотр КМА, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. Подключить КМА к электросети и проверить его нормальную работу.
- 3.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать КМА к электросети мокрыми и влажными руками.
- 3.3. Не наклоняться над работающим КМА, находится, возможно, дальше от него.
- 3.4. Не класть и не ставить на КМА никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
- 3.5. Не оставлять включенный в электросеть и работающий КМА без присмотра.

## **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. При появлении неисправности в работе КМА (появление искрения, запаха гари, нарушении изоляции проводов и др.) немедленно прекратить работу, выключить электропитание и сообщить об аварийной ситуации администрации общеобразовательной организации.
- 4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования немедленно отключить электропитание КМА, и принять меры к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре администрации общеобразовательной организации и вызвать пожарную охрану по тел. 01 или 112.
- 4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь и, при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

## **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. Отключить КМА от электросети. При отключении от электросети не дергать за электрический шнур.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, проветрить помещение, выключить свет,